

SYSTEM ZGŁOŚ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY DLA WYKONAWCÓW

WYKONAWCO!

Widzisz potencjalne zagrożenie w miejscu pracy?
Nie czekaj - zgłaszaj!


 **605 608 888**

Zaproponuj działania naprawcze - masz szansę na nagrodę!

Postępuj według 3 kroków

-  Jeśli jesteś w miejscu, w którym nie można używać telefonu komórkowego - oddaj się tam, gdzie jest to dozwolone (budynki administracyjne, droga magistralna)
-  Jeśli jesteś w miejscu, gdzie możesz użyć telefonu - nie czekaj! Wylij zgłoszenie!
-  Wylij SMS pod numer 605 608 888 w treści wpisz: imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce zagrożenia, opis zagrożenia, opis działań naprawczych (przykład poniżej)

Spośród zgłoszeń raz na kwartał komisja dokona wyboru 3 zgłoszeń, których autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody!



Substancje stwarzające zagrożenie masowe na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku


GAZ PŁYNNY














SIARKOWODÓR - H₂S



FLUOROWODÓR - HF



-  ogrodzenie Zakładu
-  drogi główne
-  wjazd na podstawie przepustki „S”
-  wjazd na podstawie zezwolenia
-  brama ewakuacyjna

-  brama nr 1 - wejście główne
-  brama nr 2
-  brama nr 3
-  brama nr 10
-  brama nr 21
-  Terminal Paliw w Płocku



ORLEN



KARTA BEZPIECZEŃSTWA

dla osób przebywających na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.



Świecąc przykładem... dbam też o innych!



Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
obowiązują przepisy państwowe oraz wewnętrzne
wchodzące w skład Kompleksowego Systemu Prewencji

Najważniejsze telefony alarmowe:

	19 998 
Zakładowy Telefon Ratunkowy w Płocku	

19 998	Zakładowa Straż Pożarna
24 365 20 20	Centralny Dział Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji
922	Dział BHP i Koordynacji Prewencji w GK
24 365 44 99	Zakładowa Inspekcja Ekologiczna
24 365 33 33	ORLEN Ochrona

Warunkiem wejścia na teren
Zakładu Produkcyjnego w Płocku
jest posiadanie aktualnej karty dostępu.

Każda osoba przebywająca na terenie Zakładu
Produkcyjnego w Płocku jest zobowiązana przestrzegać
obowiązujących norm państwowych i zakładowych.

Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku zabrania się:

-  poruszania się po drogach innych niż magistralne oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości 40 km/h,
-  wjazdu w obszary, gdzie jest wymagane dodatkowe zezwolenie lub przepustka „S”,
-  palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych - palarnie,
-  używania ognia otwartego bez zezwolenia,
-  używania na terenie instalacji produkcyjnych telefonów sieci komórkowej i trakingowej,
-  przebywania pod wpływem alkoholu oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i narkotycznych,
-  wnoszenia broni palnej, środków wybuchowych i pirotechnicznych,
-  wnoszenia aparatów fotograficznych i kamer video oraz wykonywania zdjęć bez specjalnego zezwolenia,
-  wnoszenia pustych kanistrów i pojemników na benzynę i inne produkty naftowe.

Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku nakazuje się:

- a) przestrzegać obowiązujących oznakowań i sygnałów alarmowych,
- b) zgłaszać na telefon alarmowy nr 19 998 wszelkie spostrzeżone zagrożenia,
- c) stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, tj.:



kask ochronny,



okulary przeciwdpryskowe,



odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych,



obuwie ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych,



rękawice ochronne dostosowane do występujących zagrożeń,

dotatkowo w oznakowanych obszarach:



ochronniki słuchu,




przydzieloną maskę przeciwgazową z odpowiednim pochłaniaczem, służącą tylko do ewakuacji z miejsca zagrożenia,



narzędzia nieiskrzące oraz oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, zasilane z transformatora bezpieczeństwa o napięciu 24V, przy wykonywaniu pracy w strefie zagrożenia pożarowego i wybuchowego.

Alarm chemiczny:

Ogłoszenie alarmu: sygnał modulowany trwający 3 minuty.



Odwołanie alarmu: sygnał ciągły trwający 3 minuty.



Zasady ewakuacji z miejsca zagrożenia:

1. zabrać maskę przeciwgazową,
2. określić kierunek wiatru,
3. udać się do miejsca zbiórki do ewakuacji prostopadłe do kierunku wiatru.

Zasady ewakuacji poza teren Zakładu Produkcyjnego w Płocku:

1. drogami: 7-8, A-B, E-F, F-G do bram wyjazdowych,
2. bramami nr 1, 2, 5, 10, 21 na zewnątrz Zakładu Produkcyjnego w Płocku,
3. drogami lokalnymi w kierunku: Płock, Stara Biała, Trzepowo.