

SYSTEM ZGŁOŚ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY DLA WYKONAWCÓW

WYKONAWCO!

Widzisz potencjalne zagrożenie w miejscu pracy?
Nie czekaj - zgłaszaj!

SMS **605 608 888**

Zaproponuj działania naprawcze - masz szansę na nagrodę!

Postępuj według 3 kroków



1. Jeśli jesteś w miejscu, w którym **nie można** używać telefonu komórkowego - oddal się tam, gdzie jest to dozwolone (budynek administracyjny, droga magistralna).




2. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie **możesz użyć** telefonu - nie czekaj! Wyłóż zgłoszenie!



3. Wyłóż SMS pod numer 605 608 888 w treści wpisz: imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce zagrożenia, opis zagrożenia, opis działań naprawczych (przykład poniżej).

Śród zgłoszeń raz na kwartał komisja dokona wyboru 3 zgłoszeń, których autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody!



Substancje stwarzające zagrożenie masowe na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku


GAZ PŁYNNY



SIARKOWODÓR - H₂S



FLUOROWODÓR - HF



- ogrodzenie Zakładu
- drogi główne
- wjazd na podstawie przepustki „S”
- wjazd na podstawie zezwolenia
- brama ewakuacyjna

- brama nr 1 - wejście główne
- brama nr 2
- brama nr 5
- brama nr 10
- brama nr 21
- Terminal Paliw w Płocku



ORLEN



KARTA BEZPIECZEŃSTWA

dla osób przebywających na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.



Świecąc przykładem... dbam też o innych!



Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
obowiązują przepisy państwowe oraz wewnętrzne
wchodzące w skład Kompleksowego Systemu Prewencji

Najważniejsze telefony alarmowe:

19 998

Zakładowy Telefon Ratunkowy w Płocku

19 998	Zakładowa Straż Pożarna
24 365 20 20	Centralny Dział Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji
922	Dział BHP i Koordynacji Prewencji w GK
24 365 44 99	Zakładowa Inspekcja Ekologiczna
24 365 33 33	ORLEN Ochrona

Warunkiem wejścia na teren
Zakładu Produkcyjnego w Płocku
jest posiadanie aktualnej karty dostępu.

Każda osoba przebywająca na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku jest zobowiązana przestrzegać obowiązujących norm państwowych i zakładowych.

Na terenie
Zakładu Produkcyjnego w Płocku
zabrania się:

-
- poruszania się po drogach innych niż magistralne oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości 40 km/h,
-
- wjazdu w obszary, gdzie jest wymagane dodatkowe zezwolenie lub przepustka „S”,
-
- palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych - palarnie,
-
- używania ognia otwartego bez zezwolenia,
-
- używania na terenie instalacji produkcyjnych telefonów sieci komórkowej i trakingowej,
-
- przebywania pod wpływem alkoholu oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i narkotycznych,
-
- wnoszenia broni palnej, środków wybuchowych i pirotechnicznych,
-
-
- wnoszenia aparatów fotograficznych i kamer video oraz wykonywania zdjęć bez specjalnego zezwolenia,
-
- wnoszenia pustych kanistrów i pojemników na benzynę i inne produkty naftowe.

Na terenie
Zakładu Produkcyjnego w Płocku
nakazuje się:

- a) przestrzegać obowiązujących oznakowań i sygnałów alarmowych,
b) zgłaszać na telefon alarmowy nr 19 998 wszelkie spostrzeżone zagrożenia,
c) stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, tj.:


-
- kask ochronny,
-
- okulary przeciwdpryskowe,
-
- odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych,
-
- obuwie ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych,
-
- rękawice ochronne dostosowane do występujących zagrożeń,

dotatkowo w oznakowanych obszarach:

-
- ochronniki słuchu,
-
- przydzieloną maskę przeciwgazową z odpowiednim pochłaniaczem, służącą tylko do ewakuacji z miejsca zagrożenia,
-
- narzędzia nieiskrzące oraz oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, zasilane z transformatora bezpieczeństwa o napięciu 24V, przy wykonywaniu pracy w strefie zagrożenia pożarowego i wybuchowego.

Alarm chemiczny:

Ogłoszenie alarmu: sygnał modulowany trwający 3 minuty.



Odwołanie alarmu: sygnał ciągły trwający 3 minuty.



Zasady ewakuacji z miejsca zagrożenia:

- zabrać maskę przeciwgazową,
- określić kierunek wiatru,
- udać się do miejsca zbiórki do ewakuacji prostopadle do kierunku wiatru.

Zasady ewakuacji poza teren Zakładu Produkcyjnego w Płocku:

- drogami: 7-8, A-B, E-F, F-G do bram wyjazdowych,
- bramami nr 1, 2, 5, 10, 21 na zewnątrz Zakładu Produkcyjnego w Płocku,
- drogami lokalnymi w kierunku: Płock, Stara Biała, Trzepowo.